



Forum: LASER

Topic: Brother HL5350 girando roletes de saída para trás

Subject: Re: Brother HL5350 girando roletes de saída para trás

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 22/07/2016 16:12:40

como o cliente não utiliza duplex eu já removi a unidade duplex.... ela ocorre mesmo desconectada da usb/paralela/rede...

seria problema de firmware?

Ela começou a fazer isso do nada.....