



**Forum: LASER**

**Topic: Brother HL5350 girando roletes de saída para tras**

**Subject: Re: Brother HL5350 girando roletes de saída para tras**

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 22/07/2016 17:30:26

resolvido galera.... era a pressão da mola do cj de roletes ali com a solenoide.... limpei novamente e dei pressão na mola e ficou toop....