



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L355 LIGA, CARRO VAI 2 CM PRO LADO, 2 CM PRO OUTRO E APRESENTA ERRO GERAL.

Subject: EPSON L355 LIGA, CARRO VAI 2 CM PRO LADO, 2 CM PRO OUTRO E APRESENTA ERRO GERAL.

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 28/07/2016 08:53:49

Esse movimento é bastante rapido. motor do cilindro tracionador do papel não chega nem a girar.
Não tenho outra plac alógica no momento para testar...
Já demsontei e montei ela toda....

o que os amigos me dizem? placa lógica? cabeça com defeito? cabo flat da cabeçade impressão com defeito? fitra encoder?