



Forum: LASER

Topic: Hp LaserJet 100 Color MFP M175a

Subject: Hp LaserJet 100 Color MFP M175a

Enviado por: RAFAELLEAL

Enviado em: 30/07/2016 10:36:00

Estou com uma impressora Hp LaserJet 100 Color MFP M175a que após a troca da fússão que estava queimada a mesma liga mas não inicia.Fica uma mensagem na tela assim "Hevlett-Packard >>>>>>" e não acontece mais nada,cheguei a deixar uma tarde inteira ela ligada para ver se acontecia algo e ela iniciava normalmente mas não.

Nao sei oq pode ter acontecido pois iniciava normal antes da troca da fusão.

Desde já agradeço pela ajuda.