



Forum: LASER

Topic: brother imp. impir. 6d

Subject: Re: brother imp. impir. 6d

Enviado por: pedropar

Enviado em: 02/08/2016 15:46:39

seguindo do erro de fusor brother 8080 - este problema só e resolvido trocando a placa de saída do fusor, ou seja placa do termistores