



Forum: LASER

Topic: LEXMARK X203N ERRO 935.10

Subject: Re: LEXMARK X203N ERRO 935.10

Enviado por: pedropar

Enviado em: 05/08/2016 14:40:17

pode ser o cabo fleth que liga o scaner ou o laser.