



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 09/08/2016 20:15:28

Olá,

Esse não seria o código de scanner travado??...verifique a posição da trava do scanner e posicione-a na posição destravada.

Abraço!