



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 10/08/2016 20:32:17

Testei de todas as formas a trava, e o fusor, o fusor é novo e o scanner aparentemente está bom.
Alguém tem uma solução ?