



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...**

**Subject: Re: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...**

Enviado por: rfps20

Enviado em: 10/08/2016 21:42:21

Apesar de ter limpado troque a fita encoder