



**Forum: LASER**

**Topic: Sensor dpc 8080**

**Subject: Sensor dpc 8080**

Enviado por: rfps20

Enviado em: 10/08/2016 22:12:31

Ola estou com uma broyher dpc 8080 com erro 6a, tem dois sensores no fusor um é o termistor, gostaria de saber o que é esse outro, e como testar os dois.