



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: Passira

Enviado em: 11/08/2016 20:17:38

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Minha Kyocera M2035 esta apresentando a seguinte mensagem de erro: "FALHA NA MÁQUINA CHAM. ASSIST. TÉCN. C3100"

Alguém já passou por esta situação ? Lembrando que o fusor é novo.

Obrigado!

Olá DarkSide13! Se vc precisou mexer no fusor, é provável q vc não conectou o cabo branco. Dá uma verificada nisso.