



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: Passira

Enviado em: 14/08/2016 16:35:08

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Olá amigo! O cabo branco está conectado corretamente. Eu verifiquei e todos os cabos estão conectados.

Vc tem uma placa controladora do scanner para fazer um teste?