



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Enviado por: Passira

Enviado em: 20/08/2016 13:40:42

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Amigo, acredito que o meu fusor seja 170, segundo as informações do vendedor.

Para esse modelo o fusor é o FK-171 (maior 171, irônico né?) conforme manual part list e se quiser vc pode verificar em baixo da peça.