



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX4521 - Ondulando papel da metade para o final da folha

Subject: Re: SCX4521 - Ondulando papel da metade para o final da folha

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 22/08/2016 08:50:48

Geralmente o problema está na tampinha traseira. Faça uma limpeza minuciosa se não resolver troque.(Já peguei casos onde estava mal encaixada também)