



Forum: LASER

Topic: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Subject: Re: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Enviado por: hrigueira

Enviado em: 22/08/2016 09:00:28

Acompanhado as postagem e fazendo as devidas configuração não consegui remover a mensagem de erro do painel. Resolvi abrir a fusão e verificar se tinha alguma coisa de anormal e de fato tinha. O Fusing thermistor estava sujo de pó de toner, fiz a limpeza e resolveu o meu problema. Abraço a todos.