



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Falha de alimentação de papel na gaveta Brother dcp 8080dn**

**Subject: Re: Falha de alimentação de papel na gaveta Brother dcp 8080dn**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 30/08/2016 08:25:35

Costuma a engrenagem na ponta do eixo do rolo alimentação sair do lugar devido a quebra da trava desse eixo, fazendo a engrenagem desacoplar e não girar o rolete. Vale a pena checar