



Forum: LASER

Topic: HP M1120 Impressão Lenta (Resolvido)

Subject: HP M1120 Impressão Lenta (Resolvido)

Enviado por: CSConsultoria

Enviado em: 21/09/2016 08:37:41

O problema estava na rede elétrica do cliente, a impressora ficava muito tempo em estado de aquecimento do fusor, foi só trocar de tomada e o problema foi resolvido.

----- Vale saber também que -----

PS: Ela também apresenta um sintoma semelhante se a configuração do papel estiver não errada, neste caso a impressora fará uma pausa durante cada folha impressa. Se for rede elétrica ela ficará em estado de aquecimento por uns 10 segundos depois ela puxa outra folha.