



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA LEXMARK T-644

Subject: Re: IMPRESSORA LEXMARK T-644

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 22/09/2016 08:34:55

Franciscato

Do lado esquerdo da bandeja de papel tem sensores de presença e tamanho remova esta placa e troque os sensores, costumam dar este problema.

Simionato