Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7055 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36, DESLIGUE E LIGA A

IMPRESSORA NOVAMENTE

Subject: Re: BROTHER DCP 7055 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36, DESLIGUE E LIGA A

IMPRESSORA NOVAMENTE

Enviado por: Enyelton

Enviado em: 26/09/2016 17:15:45

Boa tarde!

O problema está na placa que "chamamos de placa bico" é a placa que é ligado o cooler, fica próximo a placa fonte!

Onde fica o sensor da porta!