



Fórum Impressoras...

Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L355 queimando transistores C6144 e A2222

Subject: Epson L355 queimando transistores C6144 e A2222

Enviado por: onlitec

Enviado em: 29/09/2016 13:46:41

Olá pessoal estou com uma L355 que mesmo após a substituição da cabeça e do flat da cabeça a mesma causa a queima dos transistores C6144 e A2222 , agora ela esta sem os transistores funciona sem apontar erro mais não imprime como acontecia antes , então eu fiz a medição das tensões dos que vão para os transistores as tensões medidas foram essas : Transistor NPN C6144 , Base= +47V, Coletor +47V e Emissor sem tensão, Transistor PNP A2222 sem tensão. Obs* A placa esta sem os transistores. Minha dúvida é quanto essas tensões, pois elas aparecem estar normais segundo o Datasheet do transistor C6144, porém mesmo assim se eu instalar o transistor o mesmo queima.