



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L355 queimando transistores C6144 e A2222

Subject: Re: Epson L355 queimando transistores C6144 e A2222

Enviado por: ASC

Enviado em: 29/09/2016 23:29:00

Ola amigo! Com esses problemas que você citou, eu aconselho você a substituir a placa logica e o cabeçote de impressão, vamos fazer uma suposição: Se a placa logica tiver com o transistor da cabeça em curto pode danificar a cabeça de impressão ou se a cabeça de impressão tiver em curto pode danificar a placa logica. Então esses testes podem ficar muito caros.