



Forum: LASER

Topic: HP P4015 NAO FUNDE NO VERSO

Subject: HP P4015 NAO FUNDE NO VERSO

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 04/10/2016 10:12:21

ola pessoal estou com uma laserjet p 4015 na bancada que quando imprime frente/verso a frente sai perfeito mas o verso nao funde , ja troquei pelicula, rolo pressor, termostato, termistor, graxa e eta a fonte ja troquei e nada fica do mesmo jeito alguem ja viu este defeito???