



Forum: LASER

Topic: Lexmark Mx310dn com erro 976

Subject: Re: Lexmark Mx310dn com erro 976

Enviado por: XANDY_73

Enviado em: 04/10/2016 11:47:35

Segundo o manual...

976.xx - Network Error—unrecoverable software error in network port.

A placa de rede é fixa na placa lógica, veja se ela é reconhecida pelo pc e tente atualizar a firmware.

http://support.lexmark.com/index?id=RE195&locale=en&productCode=LEXMARK_MX310&segment=SUPPORT&modifiedDate=04%2F17%2F15&page=content&userlocale=EN_US