



Forum: LASER

Topic: Lexmark X 204 N ERRO 936.06

Subject: Lexmark X 204 N ERRO 936.06

Enviado por: action

Enviado em: 06/10/2016 15:51:42

Boa tarde amigos !

essa impressora está dando erro 936 06 fiz uma pesquisa e conclui que esse erro é problema com o motor de accionamento principal , queria saber se algumdos amigos já pegou esse erro e qual foi a solução que tomaram ?

desde já agradeço

obrigado !!!