



Forum: LASER

Topic: Impressora HP laserjet color pro M476

Subject: Impressora HP laserjet color pro M476

Enviado por: luiscvsoares

Enviado em: 13/10/2016 22:52:59

Olá, pessoal estou com uma impressora HP laserjet color pro MFP M476, a fonte queimou o FET, K5A50D troquei o transistor por um do mesmo original, mas a fonte só tem a saída de 3 volts já testei todos os componentes possíveis e não encontrei mas nada queimado. se alguém poder ajudar eu agradeço.