



Forum: LASER

Topic: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Subject: Re: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/10/2016 12:25:31

Ola Valfrido! Ja tive muitos problemas parecidos, no meu caso o problema estava na graxa que eu estava usando, tente colocar uma outra graxa melhor, e faça o teste novamente. Hoje eu estou usando uma super graxa aditivada, que comprei no mercado livre, agora não estou tendo mais esse tipo de problema.

<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717251554-graxa-super-k30-para-pelicula-metalica-uso-brot her-hp-50grs- JM>