



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: ricoh mp c2051

Subject: ricoh mp c2051

Enviado por: userpc1282

Enviado em: 23/10/2016 11:18:49

Olá amigos,estou com uma ricoh mpc2051 para manutenção e detectei o seguinte problema, esta com má fixação de toner tanto em impressões e copias mono quanto em impressões e copias color em todo o corpo da folha.

com relação ao fusor esta em ordem rolo pressor e fusor e tambem a pressão parece estar tudo certo, a maquina tem 40mil copias nova praticamente.

minha duvida ea seguinte, tenho o manual de serviço tenho o part list e sei como acessar o sp mode do equipamento, porem existe inumeros ajustes de temperatura do fusor que pode ser feito, gostaria saber de algum tecnico experiente em ricoh se tem algum ajuste especifico e seu codigo sp, ou entao realmente e um desgaste do fusor ,lembrando que os toners sao originais, agradeço desde ja com a colaboração de todos obrigado