



Forum: LASER

Topic: Ricoh sp 3510 encrav. interno

Subject: Ricoh sp 3510 encrav. interno

Enviado por: userpc1073

Enviado em: 25/10/2016 11:20:47

bom dia! turma.

estou com a Ricoh sp 3510 dando a mensagem encravamento interno, na fusão fica dois deo para op papel passar e fica a metade de outro papel na entrada da fusão mesmo pedido uma copia. o que será?