



Forum: TÉRMICA

Topic: BEMATECH MP-2500TH

Subject: Re: BEMATECH MP-2500TH

Enviado por: windows7

Enviado em: 31/10/2016 10:36:02

pode ser a guilhotina travada ou sensor da tampa