



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 476

Subject: Re: HP LASERJET 476

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 04/11/2016 09:53:13

verifique a esteira pode ser que ela nao esteja limpando direito.