



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON L355

Subject: Re: EPSON L355

Enviado por: VANGLES

Enviado em: 08/11/2016 10:50:53

Bom dia Ivan57!

Dá uma verificado no cabo flat, veja se não há algum terminal dobrado ou encostado no outro.

Sua cabeça velha estava funcionando (só falhava) ?

Se o flat estiver ok, e sua cabeça velha só estiver falhando, coloque-a de volta para verificar se o erro permanece .