



**Forum: OUTROS**

**Topic: Xerox Colorqube 8570**

**Subject: Re: Xerox Colorqube 8570**

Enviado por: aliessan

Enviado em: 09/11/2016 20:15:04

Boa noite, eu conheço muito bem essas máquinas, atendo uma área com 200 dessas, o erro 99.021 normalmente é causado pela fonte que está no Módulo Eletrônico, mas verifique a fiação do solenóide que fica embaixo do painel de controle até o módulo, essa solenóide é ligada num plug grande preto que fica atrás da fonte, normalmente os terminais desse plug costumam soltar. Quanto ao código 99,013 pode ser simplesmente um dos termostatos do ink loader queimado, faça um teste em todos, eles ficam na resistência onde é derretida a cêra normalmente cobertos por uma fita amarela, agora se todos estiverem bons observe a cabeça de impressão se tem algum dos compartimentos de cêra mais cheio que os outros ou até transbordando, se tiver algum assim sinto muito mas o problema é a cabeça e aí só trocando.