



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: Passira

Enviado em: 24/11/2016 23:26:15

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Ainda não resolvi. Sim, já testei a unidade de laser, e está tudo ok.

Esse erro 3100 se refere ao scanner.