



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: Passira

Enviado em: 24/11/2016 23:29:43

É provável que esteja havendo algum obstáculo entre a mesa digitalizadora o carro do scanner.