



Forum: LASER

Topic: Hp p3015 acionando bandeja1

Subject: Re: Hp p3015 acionando bandeja1

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 26/11/2016 22:12:09

A solenoide deve tá com a trava solta. Fazendo com que o rolo alimentador fique girando sem parar.