



Forum: LASER

Topic: brother DCP MULTIFUNCIONAL da dois estralos como se estivesse enroscando

Subject: Re: brother DCP MULTIFUNCIONAL da dois estralos como se estivesse enroscando

Enviado por: valfrido

Enviado em: 16/12/2016 09:15:26

achei o defeito

na tampa de cima onde também pucha o papel pela parte de frente da impressora tem um sensor embaixo dos roletes uma pequena alavanca ela nao estava voltando ate o sensor por isso dava os cliks e nao puchava o papel na bandeja.