



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET P1606DN

Subject: HP LASERJET P1606DN

Enviado por: Real_Ink

Enviado em: 23/12/2016 16:21:01

BOA TARDE PESSOAL, TENHO UMA HP LASERJET P1606DN E MEU PROBLEMA É QUE A IMPRESSÃO ESTÁ DE FORMA REDUZIDA (METADE DE UMA FOLHA A4) A IMPRESSÃO ESTÁ COMPRIMIDA.

FIZ VARIOS TESTE, PLACA FONTE NÃO É , NEM PLACA LOGICA E NEM FUSOR, A UNICA PEÇA QUE NÃO FIZ O TESTE É O LASER..NÃO SEI O QUE FAZER MAIS.. E A IMPRESSÃO DO FUSOR ESTÁ OK..

A QUESTÃO É ESTAR REDUZIDO A IMPRESSÃO, FIZ RESET E TBM NADA.