



Forum: LASER

Topic: Ricoh SP3510 SF

Subject: Re: Ricoh SP3510 SF

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 26/12/2016 18:26:37

Citando:

phnxtec escreveu:

Olá, boa noite.

Você está com a opção de digitalização desligada.

Ative a mesma assim:

Clique BOTÃO scanner;

Em seguida nas setinhas ao lado do painel, clique na seta DIREITA;

Vá até a opção DIGITALIZAÇÃO ILIMITADA;

Selecione a opção LIGADO.

Faça o teste.

Se tiver dúvidas, pode me enviar um e-mail.

Espero ter ajudado.

Olá,

Perfeito amigo...

Resolvido com esse procedimento.

Obrigado!