



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: BROTHER 8157 DERRETENDO O ROLO PRESSOR**

**Subject: Re: BROTHER 8157 DERRETENDO O ROLO PRESSOR**

Enviado por: MegaDV

Enviado em: 03/01/2017 11:20:33

pode postar uma foto para ver o por que disto?

se ja trocou a fusão dela e nao resolveu pode entao ser a placa fonte da baixa a quela que fica na lateral