



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Erros J5 J11 J22 e J40 na impressora multifuncional FS 1020 KYOCERA**

**Subject: Re: Erros J5 J11 J22 e J40 na impressora multifuncional FS 1020 KYOCERA**

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 16/01/2017 22:25:42

É preciso fazer uma verificação inicialmente nos rolos alimentadores.e rolo de retardo. Podem esta com desgastes e devem ser trocados. Isto ocorre por volta de umas 70000 impressões a 100000 impressões.

Verificar sujeira de toner incrustado na rampa do fusor e por último ser problema nas embreagens