



**Forum: LASER**

**Topic: laser 3050 congestionamento na bandeja de saída**

**Subject: Re: laser 3050 congestionamento na bandeja de saída**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/01/2017 10:03:52

Bom dia, com o fusor retirado da impressora, procure verificar os sensores de saída.