



Forum: LASER

Topic: sc400 na ricoh mpc3501

Subject: Re: sc400 na ricoh mpc3501

Enviado por: ciceroluiz

Enviado em: 01/02/2017 22:11:41

Verifique o cablagem do sensor ID.

2. Limpe ou substitua o sensor de identificação.

obs:

Depois de substituir o sensor ID, introduza o sensor ID

Coeficiente de correção com SP3362-013 a -018. Para detalhes,

Consulte "Placa do sensor de ID" nas

Seção de ajuste.

3. Substitua o IOB.

4. Substitua a unidade de correia de transferência de imagem.

Esses são os procedimentos segundo o manual.