



Forum: LASER

Topic: HP CP 1025

Subject: HP CP 1025

Enviado por: digiprint

Enviado em: 10/02/2017 19:32:07

Pessoal da uma força pra mim, estou com uma HP 1025 na bancada que não da impressão de maneira alguma, já troquei a transfer belt , revisei a placa fonte e contatos, cartucho de cilindro novo e jogo de cartucho compatível novos. A única coisa que estou achando meio fora do normal é a caixa de engrenagens que esta com um barulho estranho. Como se algo estivesse mal lubrificado. E vou olhar agora. Porém se alguém tiver uma sugestão de algo que possa ser feito, estou aberto a opiniões.

Valeu pessoal. 😊