



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS 1020 MFP

Subject: Re: Kyocera FS 1020 MFP

Enviado por: oscarlmv

Enviado em: 12/02/2017 23:52:26

Obrigado Olive2012 pela atenção!

Realizei uma limpeza total da unidade fusora, desmontei tudo remontei tudo certinho, aparentemente tá tudo ok. Quando ligo aparece a mensagem 00 em seguida C- em seguida 60. Você mencionou o termostato, retirei dei uma olhada, acho que está legal (pelo menos na aparência). Quanto ao reset, como devo realizar nesta unidade fusora? Fico te aguardando, um abraço!

