



Forum: LASER

Topic: Erro de fusor na Hp P1005

Subject: Erro de fusor na Hp P1005

Enviado por: jerrylucas

Enviado em: 13/02/2017 11:39:25

Olá, estou com essa HP P1005 dando erro de fusor, foi feito um reparo na placa da fonte e depois deu esse erro. Já testei com outro fusor e o erro persiste, coloquei outra placa e o erro desaparece. Alguém poderia me indicar algum componente na fonte que pode ter danificado? Desde já agradeço. Já troquei o relé, triac e foto acoplador por componentes de uma placa que eu tenho certeza que está ok e continua o defeito.