



Forum: LASER

Topic: Erro de fusor na Hp P1005

Subject: Re: Erro de fusor na Hp P1005

Enviado por: jerrylucas

Enviado em: 14/02/2017 11:24:15

Foi trocado capacitor e relé.