



Forum: LASER

Topic: Erro 59.C0 Pro 400 M451dw

Subject: Erro 59.C0 Pro 400 M451dw

Enviado por: canavezzi

Enviado em: 22/02/2017 13:18:27

Boa Tarde,

Sou novo por aqui, galera preciso que alguém me ajude estou com um Laser color Pro 400 M451 na bancada com o Erro 59.C0 ja pesquisei no Manual Service dela Fala que é erro de rotação do motor so que ja troquei o motor M1 e o M2, placa logica, controladora, DC controller, tonners, mas o erro continua, isso aconteceu depois que troquei a placa fonte dela, pois a dona do equipamento ligou em 220v.

E a peças dessa maquina foram testadas em outra que esta funcionando perfeitamente ou seja, sera que pode ser a engrenagens? porem ela estava funcionando so foi ligada em ventagem errada.

Desda ja Valeu!!!!

