



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: PROBLEMA NO DUPLEX BROTHER

Subject: Re: PROBLEMA NO DUPLEX BROTHER

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 03/03/2017 13:11:09

Pode ser rampa de entrada do fusor empenada ou mesa onde o equipamento esta colocado fora de nivel (torta), em máquinas com mais de 100.000 pode ser frame gasto.

Simionato