



Forum: LASER

Topic: HP M 1132MFP

Subject: Re: HP M 1132MFP

Enviado por: ivan57

Enviado em: 07/03/2017 12:04:00

Boa tarde, consegui resolver, o problema era o pickup roller que estava invertido, alguém abriu essa impressora e não soube o que fazer (muito comum), e fez essa besteira, tão simples de resolver.

Obrigado à todos.

Ivan