



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1300 alarmando lâmpada laranja

Subject: HP Laserjet 1300 alarmando lâmpada laranja

Enviado por: Moura1

Enviado em: 11/03/2017 09:38:30

Olá, bom dia. Estou precisando de uma ajuda .Seguinte: Esta máquina está alarmando à lampada laranja. Observei que à engrenagem que faz o acoplamento do tracionamento do cilindro do Toner não está acoplando. Se empurrar á engrenagem manualmente, acopla e, funciona normalmente. Se abrir a tampa para simular à troca de cartucho do Toner,o defeito volta. A minha pergunta é! .Existe alguma mola além daquela que faz a pressão do pino de aterramento do cartucho de Toner para fazer esta pressão?.Já baixei um manual mas não fala nada disso. Fico no aguardo, desde já obrigado.